

Ihr KÜS-Partner:
TÜG GmbH
HAAG
Stahlstr. 12
91522 Ansbach
Tel.: 0981-6962

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO



in Verbindung mit Bericht-Nr.: X172832680 vom 27.07.2023

(1) Fz.-Ident-Nr.:	WDB1240501B723814	(5) Fz.-Art:	010200 PERSONENKRAFTWAGEN	Bericht-Nr.:	X172832681
(2) Amtl. Kennz.:	D WUG-CE333	Aufbau-Art:	GESCHLOSSEN	ZGM:	1870
(3) Prüfdatum:	27.07.2023	Hersteller:	0708 MERCEDES-BENZ (D)	Expresscode:	zsJV7Vb9
(3) Prüfort:	Gunzenhausen	Fz.-Typ:	386051	Kennnummer	10077020
(4) Laufleist. abgel.:	193361 km	Erstzul.:	02/1992	U-Stelle:	28065AI
			letzte HU: 07/2023	Auftrag:	5391

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die Oldtimer-Begutachtung nach §23 StVZO wird positiv abgeschlossen. Das Gutachten wurde nach der Nr. 1.

a) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 66 %	1. Achse	275	321	
	2. Achse	296	323	
Feststellbremsanlage:		links	rechts	
Abbremsung: 23 %	2. Achse	236	178	Blockiert

Ergebnis:

Anforderungen erfüllt

Vorschlag für Fz-Dokumente:

Feld 14.1: 0098

Feld 14: Oldtimer

(9) Ihr Prüflingenieur
B.Eng. Patrick Treiber

10077020

Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

(10) Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	70,00 EUR
Endsumme netto: 58,82 EUR; 19% USt: 11,18 EUR	
Endsumme	70,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KÜS e.V. durchgeführt.
USt-Id Nr.: DE162499068

Ihr KÜS-Partner:
TÜG GmbH
HAAG
Stahlstr. 12
91522 Ansbach
Tel.: 0981-6962

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer §23 StVZO

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. a) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Auftraggeber

2. Fahrzeugdaten

(1) Fz.-Ident-Nr.:	WDB1240501B723814	(5) Fz.-Art:	010200 PERSONENKRAFTWAGEN	Bericht-Nr.:	X172832681
(2) Amtl. Kennz.:	D WUG-CE333	Aufbau-Art:	GESCHLOSSEN	ZGM:	1870
(3) Prüfdatum:	27.07.2023	Hersteller:	0708 MERCEDES-BENZ (D)	Expresscode:	zsJV7Vb9
(3) Prüfort:	Gunzenhausen	Fz.-Typ:	386051	Kennnummer:	10077020
(4) Laufleist. abgel.:	193861 km	Erstzul.:	02/1992	U-Stelle:	28065AI
			letzte HU: 07/2023	Auftrag:	

3. Technische Beschreibung

Zustand der Hauptbaugruppen

erfüllt

3.1 Aufbau / Karosserie		
3.1.1 Außenhaut	Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	<input checked="" type="checkbox"/>
	Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	<input checked="" type="checkbox"/>
3.1.2 Lack	Zeitgenössische Farbgebung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Zeitgenössische Reklamemotive / Firmenaufschriften	<input type="checkbox"/>
		keine vorhanden
3.2 Rahmen und Fahrwerk		
3.2.1 Rahmen	Originalausführung/Originalersatzteil/Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	<input checked="" type="checkbox"/>
3.2.2 Fahrwerk	Originalausführung / Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3 Motor und Antrieb		
3.3.1 Motor	Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	<input checked="" type="checkbox"/>
	Gemischtaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3.2 Getriebe	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
3.4 Bremsanlage		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
3.5 Lenkung		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
	Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	<input checked="" type="checkbox"/>
3.6 Reifen / Räder		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
3.7 Elektrische Anlage		
3.7.1 LTE	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
3.7.2 Radio	Kein Radio vorh. / Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
3.7.3 Übrige Ausstattung	Originalausführung / zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
3.8 Innenraum		
3.8.1 Sitze / Gurte	Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
3.8.2 Armaturenbrett	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	<input checked="" type="checkbox"/>
3.9 Pflege- und Erhaltungszustand		
	Guter Pflege- und Erhaltungszustand	<input checked="" type="checkbox"/>

Ihr KÜS-Partner:
TÜG GmbH
HAAG
Stahlstr. 12
91522 Ansbach
Tel.: 0981-6962

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer §23 StVZO

4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand

Zu 3.1 Aufbau / Karosserie	
Zu 3.2 Rahmen und Fahrwerk	
Zu 3.3 Motor und Antrieb	Twintec Kaltlaufregler nachgerüstet
Zu 3.4 Bremsanlage	
Zu 3.5 Lenkung	
Zu 3.6 Reifen / Räder	
Zu 3.7 Elektrische Anlage	
Zu 3.8 Innenraum	

5. Ergebnis der Begutachtung

Das beschriebene Fahrzeug ist - ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterungen - ein Oldtimer im Sinne des §23 StVZO.

Es wurde eine Hauptuntersuchung nach §29 StVZO durchgeführt. Berichtsnummer: X172832680

Erläuterungen zu 5.

Keine.

Ihr Prüferingenieur
B.Eng. Patrick Treiber

10077020